



**VOORZICHTIG
BEVAT
ASBEST**

Het inademen van
asbeststof is
schadelijk voor de
gezondheid

Houdt u aan de
veiligheids-
voorschriften

Asbestkaart project Romeinenbaan

In deze woning is asbesthoudend of asbestverdacht materiaal aangetroffen. Dit materiaal vormt, mits het met rust gelaten wordt, geen enkel risico voor je/jullie gezondheid en zal bij de sloop van de woningen verwijderd worden. Het kan voorkomen dat er op één of meerdere plekken een zogenaamde 'asbeststicker' zichtbaar is, zie voorbeeld hiernaast. Hiermee wordt aangeduid waar asbesthoudende materiaal aangetroffen zijn.

Op de volgende locaties zijn asbesthoudende materialen aangetroffen:

- afdichtingskit in voor- en achtergevel,
- gevelbeplating voor- en achtergevel,
- pakkingen in radiatoren,
- c.v. ruimte (niet toegankelijk voor huurder) en,
- kruipluik in garage (let op: de garage is niet in beheer bij HOD en niet voor onze bewoners toegankelijk)

Het bewerken van asbest is wettelijk niet toegestaan. Het is omwille van je gezondheid NIET toegestaan:

- te boren, zagen of anderszins bewerken van wanden, muren, plafonds en kozijnen (ook de platen onder de kozijnen). Dit geldt voor alle ruimtes,
- aanpassen, wijzigen en verwijderen van radiatoren en,
- het verwijderen van vloerzeilen, ongeacht of deze wel/niet is verlijmd. Het is wel toegestaan om hier een vloer overheen te leggen.

Dit formulier moet aan de binnenkant van de deur van de meterkast worden bevestigd en mag niet worden verwijderd.

Vragen? Neem contact op met HOD Vastgoedbeheer op info@hod.nl of 030-2511500.